

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	30才の作業員・死亡	杭打ち	ラフタ式杭打機	
発生状況			要因	
<p>マンション新築工事における杭打工事で、ラフタ式杭打機のアウトリガをジャッキアップしたところ、地面に斜めに預けておいたリーダが浮いて振り子の状態となった。 作業員がモンケンと車体の間にはさまれ、死亡した。</p>			<p>① オペレータの操作ミス。 ② 合図者の指示不良。</p>	
対策	<p>① 作業半径エリアに人がいないか確認をする。 ② リーダを垂直にしてからアウトリガを上げる。 ③ 合図者の指示と状況を確認してから操作する。</p>			
				