

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	25才作業員・軽傷	連壁工法	三点式杭打機(三軸)	2年
発生状況			要因	
<p>連壁工法で13m削孔中にオーガ付近で注入ホースが外れミルクが漏出した。作業員が注入を停止させ、ジョイント修理を行う為、安全帯を使用しながらリーダを昇った。</p> <p>安全帯がロッドジョイントピンに引っかかり身体ごと巻き込まれた。</p>			<p>ロッドが回転している状態で作業した。</p>	
対策	<p>① ロッド回転中はリーダに昇らない。</p> <p>② 合図者を配置する。</p>			
				