

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はねられ	手を打撲	土止支保工	油圧ショベル	
発生状況			要因	
<p>油圧ショベルを利用して、土止め支保工のシートパイルを押し込んでいた。</p> <p>ショベルのパケットがシートパイルから外れ、シートパイルを押さえていた作業者をはねた。</p>			<p>① 掘削作業以外の作業で、オペレータが不慣れであった。</p> <p>② 合図が不徹底。</p> <p>③ 操作ミス。</p>	
対策	<p>① 合図方法を確認しておく。</p> <p>② 周辺状況を十分に把握し、必要に応じて警報を発する。</p> <p>③ 合図者をおく。</p>			
				