

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
資材落下	死亡	H鋼引き抜き	バイブロハンマ	
発生状況			要因	
<p>バイブロでH鋼を引き抜いていたところ、H鋼上端に溶接してあったチャンネルがはがれてしまった。H鋼が落下し、作業員に当たって死亡させた。</p>			<p>溶接部分がバイブロの振動でもろくなった。</p>	
対策	<p>① 引抜く前に取り除く。 ② 台付ワイヤを確実に取り付ける。</p>			
				