

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	3ヶ月の重傷	相伴用クレーン	50tクローラクレーン	

発生状況	要因
<p>三点式杭打機の相伴用クレーンとして工事現場に搬入・組立を完了した。</p> <p>走行クローラ部に油漏れがあったので不良箇所を点検中、オペレータがクレーンを旋回させたため、点検中の作業員がクローラと上部旋回体の間にはさまれた。</p>	<p>① オペレータの合図ミス。</p> <p>② 立会人不在。</p>

対策	<p>① 走行、旋回の操作の時は周辺を確認する。</p> <p>② 合図の徹底。</p> <p>③ 合図者の立会い。</p>
----	--

