

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
飛 来	50才代作業員・死亡	場所打杭の コンクリート圧送	圧送ホース	
発 生 状 況			要 因	
<p>マンション新築の場所打杭工事で、掘削孔にコンクリートを圧送していた。ホースが詰ったので作業員が点検するため圧送管とゴムホースとのジョイント部を取り外したところ、急にホースがはねた。 ホースが作業員の左顔面を強打し、死亡した。</p>			<p>① エンジンをかけたままであった。 ② 圧力がかかっている状態であった。</p>	
対 策	① エンジンを切り、圧力を下げてから行う。			
				