

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
巻き込まれ	47才作業員・指切断	工事完了後 コンベヤ分解	自動プラント	3年

発生状況	要因
<p>地盤改良機による柱状改良作業を終えたのち自動プラントの清掃分解作業を行っていた。スクリュコンベヤ内に固形化したセメントを点検孔よりハツリ中、右手人差指を巻き込まれて切断した。</p>	<p>電源のスイッチを切らず、コンベヤの回転を止めずに清掃を行った。</p>

対策	<p>① 清掃及び点検作業に際しては電源をカットして、誤ってスイッチが入っても危険のないようにして行う。</p> <p>② 作業前に操作点検について打合せを行い、取扱説明通りに実施する。</p>
----	---

