

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	30才作業員右手親指切傷	H鋼打設	ラフタ式杭打機	4年

発生状況	要因
<p>削孔を済ませ、オーガを上昇させて、リーダを回転させようとして右手をリーダにかけた。</p> <p>振れ止めが下がってきて作業員は右手親指をはさまれた。オペレータからは死角となり見えなかった。</p>	<p>① 合図に従って作業を行っていない。</p>

対策	<p>① オペレータの死角に入らない。</p> <p>② 合図以外の操作をしない。</p>
----	---

