

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
感電	30才代作業員・死亡	鋼矢板の引抜き	バイブロハンマ	
発生状況			要因	
<p>シートパイルをクレーンで引き抜いていた。クレーンのジブが送電線(6,600V)の防護をしていない部分に接触してしまい、玉掛けをしていた作業員が感電した。</p>			<p>送電線からの距離を確保しなかった。</p>	
対策	<ul style="list-style-type: none"> ① 監視員による監視及び合図の確認。 ② ブームの長さを短く調整しておく。 ③ ブームの長さに注意し、送電線の距離を確保する。 ④ 絶縁防護管を長くする。 			