

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	死亡	H鋼打設	ラフタ式杭打機	

発生状況	要因
<p>H鋼の打設作業をおこなっていたところ、アウトリガの左前方が沈みラフタ式杭打機が傾いた。そのリーダが振れ、下廻り作業員の背に激突、そばの石垣との間に胸をはさまれ死亡した。</p>	<p>地盤養生が不十分。</p>

対策	① 地盤養生又は鉄板を敷く。
----	----------------

