

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
飛 来	30才代作業員・死亡	鋼矢板引き抜き	移動式クレーン	
発 生 状 況			要 因	
<p>導水管工事現場でシートパイルを引き抜く作業をしていたところ、移動式クレーンのジブのピン（運転席から第一番目右側）2本が脱落した。このためジブは左側へふれて、付近で片付け作業をしていた作業員に当たった。</p>			<p>① 整備不十分。 ② 始業点検不十分。</p>	
対 策	<p>① 作業点検の実施と確認。 ② 割ピンを使用する。</p>			
				