

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	ヒヤリ	スクリュの接続	ラフタ式杭打機	
発生状況			要因	
<p>作業状況：①スクリュを繋いでトップをオーガに差し込んだ。 ②ピンを入れる前にワイヤを外した。</p> <p>転倒状況：オーガを下げた際に倒れた。</p>			<p>① スクリュジョイント部に充分ピンが嵌入していないのにワイヤを外した。</p> <p>② 危険を感じたが注意しなかった。</p> <p>③ 作業指揮者が声をかけたが聞こえなかった。</p>	
対策	<p>① ピンを入れる前にワイヤを外さない。</p> <p>② フックの位置を必ず正しい位置にする。</p> <p>③ オーガの先端は矢板の上に置く。</p> <p>④ 一声かける（慣れ、だろ作業はしない）</p> <p>⑤ 作業半径内に人を立ち入らせない。</p>			