

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
飛 来	53才・負傷1ヶ月	中掘拡底の スクリュジョイント	三点式杭打機	23年
発 生 状 況			要 因	
<p>杭中空部スクリュと駆動部スクリュをジョイントするため、地上約9mの位置でリーダより体を乗り出して作業していた。</p> <p>地上15m上部の排土ホッパ上面より土砂が落下し、作業員の左脇腹に当り負傷した。</p>			<p>① 排土ホッパ上面に土砂が積もっていた。</p> <p>② 土砂落下の危険に対する認識が薄い。</p> <p>③ 土砂除去の確認をしていない。</p>	
対 策	<p>① 排土ホッパ上面の土砂のたまり具合を常に注意し、排土するように心がける。</p> <p>② 機械の旋回範囲内には必要な場合以外は立入り禁止とする。</p>			
				