

| | | | | |
|------|-------------|-------|--------|------|
| 災害の型 | 災害の程度 | 当日の作業 | 対象機械 | 経験年数 |
| はさまれ | 35才作業員・指の切断 | 解体作業 | 三点式杭打機 | |

| | |
|---|----------------------------------|
| 発生状況 | 要因 |
| <p>杭打機解体作業中、クレーンでステーを吊りながら油圧ホースを止めていた番線を切ったところ、ステーの重心が杭打機の方へ移動した。これを止めようとして両手で支えたため、ステー台座と杭打機との間に左手を挟まれた。</p> | <p>① 玉掛位置不良。 ② 作業手順の不馴れ。</p> |

| | |
|----|---|
| 対策 | <p>① 吊り上げる前に番線を切り、重心を確認しながら巻上げの合図をする。</p> |
|----|---|

