

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	51才作業員・頸椎損傷	鋼管杭中掘 ハンマ打下げ	バックホウ	18年
発生状況			要因	
<p>被災者は搬入された埋戻し用ガラを油圧ショベルで集積していた。ドーンと音がしたので、K作業員がその方向を見たら油圧ショベルが転倒しており、被災者が油圧ショベルの脇に上向きに倒れていた。</p> <p>転倒場面を見た者がいなかった。</p>			<p>① 不馴れの機械に乗った。</p> <p>② 埋戻し材が大ガラであったために機械が不安定であった。</p> <p>③ 一人作業になっていた。</p>	
対策	<p>① 不馴れな機械は操作しない。</p> <p>② 埋戻し材にはガラを使用しない。</p> <p>③ 地盤養生。</p>			
				