

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	2ヶ月の重傷	土止支保工	50tクローラクレーン	

発生状況	要因
<p>50tクローラクレーンを使用して切梁腹起こし作業を行っていた。</p> <p>クランプを使ってH鋼を吊り上げたところ、クランプからH鋼が落下し、作業者が下敷きになった。</p>	<p>① 吊り荷の重量に適したクランプでなかった。</p> <p>② 吊り荷の下に立ち入った。</p>

対策	<p>① 吊り荷の重さに適したクランプを使用する。</p> <p>② 吊り荷の重心位置に注意をはらう。</p> <p>③ 吊り荷の下は立入り禁止。</p>
----	---

