

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
荷くずれ	28才作業員・死亡	杭の荷降ろし	トラック搭載型クレーン	

発生状況	要因
<p>コンクリートパイルをトラックから降ろすため、作業員がリモコンでクレーンを操作していた。足をすべらしてしまい、リモコン操作を誤ったため、トラックの荷台に残っていたパイル7本がなだれ落ちた。</p> <p>作業員はその下敷きになって死亡。</p>	<p>パイルの上に乗って作業していたが、パイルは滑りやすい。</p>

対策	<p>① コンクリートパイルの上に乗って作業をしない。</p> <p>② コンクリートパイルに歯止めを行ってから作業を行う。</p>
----	--

