

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
墜落	65才・右手骨折3ヶ月	セメントサイロ組立	モルタルプラント	27年

発生状況	要因
<p>セメントサイロを組立て、モルタルプラント上面に計量器を設置し、その排出口ホース固定用の道具を持って作業員がプラントに登ったとき、立ちくらみをおこして転落した。</p>	<p>① 高齢による疲労の蓄積。 ② 暑中によるのぼせ。 ③ 手すり・落下防止対策不備。</p>

対策	<p>① 高齢者の健康管理。 ② 転落防止対策の完全実施。</p>
----	---------------------------------------

