

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	49才作業員・死亡	PHC杭荷卸し	移動式クレーン	25年
発生状況			要因	
<p>トラックより搬入された杭を50tクレーンで枕木上におろした。次に玉掛ワイヤを引抜くため、クレーンに合図し巻き上げたところ、杭が回転したので本人が気づき逃げようとした。しかし排水溝を飛び越えられず排水溝に落ち、背後から杭が当り負傷した。すぐに救急病院に運び込んだが夕方死亡した。</p>			<p>① 杭の転がる方向にいた。 ② 玉掛ワイヤの掛け方が悪かった。 ③ 杭の運び止め歯止めが小さかった。</p>	
対策	<p>① 合図の確認。作業員が外に出るまで合図があってもオペレータは巻き上げしない。 ② 杭の転び防止の歯止めを大きいのに換える。 ③ 吊り荷のおろす状況をよく見て玉掛ワイヤの掛け方を検討する。</p>			
				