

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	指切断	バケット組付け作業	アースドリル機	
発生状況			要因	
<p>作業内容：機械の組付け作業を朝から開始し、ケリーバを組付けていた。</p> <p>事故状況：①ドリリングバケットのジョイント部に泥がつまり、ピン孔がわからなかった。作業員が左手指をその孔に入れ、掃除をしていたところ、ケリーバが落ち、指を切断した。</p>			<p>① 合図の不徹底。</p> <p>② オペレータの誤作動。</p>	
対策	<p>① 落下のおそれがある場合、その下部に手や指を入れない。</p> <p>② 合図の徹底。</p> <p>③ 掃除をする時は、ドライバ、木片等を使用する。</p>			
				