

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
墜落	足骨折	ワイヤロープ交換	50tクローラクレーン	

発生状況	要因
<p>クローラクレーンのブーム上面で主巻ワイヤロープの交換作業を行っていた。</p> <p>上部旋回体が急旋回したため、ブーム上の作業員が振り落され、足を骨折した。</p>	<p>① 旋回ロックが入っていなかった。</p> <p>② 作業手順に間違いがあった。</p> <p>③ 操作に慎重を欠いた。</p>

対策	<p>① 旋回ロックを入れる。</p> <p>② ブーム先端を固定する。</p> <p>③ 台木を用いる。</p>
----	---

