

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	48才作業員左手薬指切断	仮設構台杭削孔	三点式杭打機	20年

発生状況	要因
<p>仮設構台杭をロックオーガで削孔しようと杭芯を確認した。急斜面であったためバランスを失い右手を振れ止めの上端にかけた。</p> <p>ケーシングと振れ止めが密着し、作業員が左手薬指を失った。</p>	<p>① 作業場所が急斜面。 ② 作業場所の養生不确实。</p>

対策	① 作業場所の整地養生を必ず行う。
----	-------------------

