

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	28才作業員足甲内側打撲	鋼矢板圧入	ラフタクレーン 圧入機	4年
発生状況			要因	
<p>圧入機のチャックドラム（釜）にシートパイルを差し込み、片方の足をタラップに乗せ、もう一方の足を釜の線に掛けた。シートパイルを手で介錯しながら下げの合図を送ったところ、パイルが足に当り負傷した。</p>			<p>① タラップの引っ掛け部が壊れていたため片足を圧入機のチャックドラム（釜）に掛け、パイルを下ろすさい足の位置が不適當であった。</p>	
対策	<p>① 不安全な姿勢で作業しない。 ② タラップ等工具の不良品は使用しない。</p>			
				