

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	ブーム破損	シートパイル移動	クローラクレーン	18年

発生状況	要因
<p>杭打ちの準備のため50tクローラクレーンでシートパイル（5型×22m）3枚重ね（約6.93t）を打設方向に移動するため、ブームを巻き上げ、吊り荷の巻き下げ、及び旋回の三操作運転を行った。このさい過ぎて起伏ウインチを巻き過ぎたため、ブームをクレーン後方に倒した。</p>	<p>① 起伏過巻防止スイッチを切り操作をした（総合モーメントを切る）。          ② 三操作以上の運転をした。          ③ 自信過剰による。          ④ 管理的責任の欠如。</p>

対策	<p>① 過巻防止装置、過負荷装置（モーメントリミッタ）の作動の徹底。          ② 二操作以上の運転操作禁止。          ③ 再教育の実施。</p>
----	---

