


災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	死亡	台船上からのシートパイル打ち	クローラクレーン	
発生状況			要因	
<p>台船上の35tクローラクレーンの主巻フックにバイブロハンマを取付け、シートパイル打設を行い、工事を完了した。被災者がパイルの共下り防止用溶接を終え、退避開始と同時にオペレータがバイブロハンマを吊上げ、次の補巻操作のため主巻クラッチレバーを中立にした時、バイブロハンマが自由落下し、打設したシートパイル上を直撃した。その際、導材上にいた被災者が左胸部と大腿部を打ち、臓器損傷で死亡した。</p>			<p>主巻から補巻にレバーを切替える時、オペレータがブレーキロックの解除状態を忘れ、主巻クラッチを切ってしまった。</p>	

対 策 ①クラッチ切替えの際の注意。

策

平面図



断・立面図

