

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	電線切断・家屋半壊 乗用車全壊	プレボーリング 拡大根固め工事	20tラフタ式杭打機	
発生状況			要因	
<p>数箇所の杭打工事が完了し、次の削孔をしようとして、アウトリガのフロートを引き寄せたところ、斜面に引っかかった。</p> <p>オペレータは気付かず無理に引っ込んだので杭打機が転倒した。</p>			<p>① アウトリガフロートに引っかかっていることに気付かなかった。</p> <p>② アウトリガの張出しも少なかった。</p>	
対策	<p>① アウトリガの張出し、引込みには注意をそそぐ。</p> <p>② 地上作業者が危険の有無を確認する。</p>			
				