

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	民家倒壊・夫妻が打撲	PHC杭 オーガモンケン	ラフタ式杭打機	
発生状況			要因	
<p>作業現場：新築建物の敷地にオーガモンケンでPHC杭を打設していた。</p> <p>転倒状況：施工の為杭打機を3m移動する際、アウトリガを縮めて走行し、バランスを失って転倒した。</p>			<p>① アウトリガを引き込んだ状態で走行した。</p> <p>② 安定を失い転倒した。</p>	
対策	<p>① リーダを地面にあずけながら走行する。</p> <p>② アウトリガフロートを地上すれすれにし、万一安定を失っても転倒を防ぐことを考慮する。</p>			
				