

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	死亡	杭打機の移動	三点式杭打機	
発生状況			要因	
<p>ディーゼルパイルハンマを装着して杭打機が次の杭打場所へ移動した。</p> <p>走行の際、振動でハンマ吊り上げ装置のフックが外れ、ハンマが落下して、近くにいた作業員を直撃した。</p>			<p>① 整備不良。</p> <p>② 作業員の位置が不適切。</p>	
対策	<p>① 機械、器具、アタッチメントを確実に整備。</p> <p>② 作業員は危険な位置に入らない。</p> <p>③ 誘導員を置く。</p>			
				