

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	25才と29才の作業員が死亡と重傷	杭打ち	三点式杭打機	

発生状況	要因
<p>パイルを吊って旋回中の杭打機が約15度傾いた。このためブルドーザで直立に戻そうとして、作業員2人がワイヤロープを掛けにリーダに登って行った。その間、ブルで直接杭打機を押し、直立させようと試みていたところ、完全に転倒した。</p> <p>2人はすぐ飛び降りたが、同じ方向にリーダが倒れ下敷きになった。1人死亡、1人重体。</p>	<p>① ブルで杭打機を直接押して直立に戻そうとした。</p> <p>② 作業員2人がリーダに登っているのを考慮しなかった。</p>

対策	<p>① 地盤養生及び地盤強度の確認をすること。</p> <p>② ブルドーザ作業とリーダ上の作業を同時に行わない。</p> <p>③ 傾きを進行させない対策を第一に行う。</p>
----	--

