

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	53才・左腕骨折1ヶ月	クローラクレーンでの解体	三点式杭打機	4年
発生状況			要因	
<p>杭打機の解体作業中、55tクローラクレーンで杭打機起伏用ミドルシーブに玉掛ワイヤを取り付け、吊り上げたとき、玉掛ワイヤが切断した。</p> <p>リーダの上に立っていた被災者の腕にペンダントロープが当り負傷した。</p>			<p>① 起伏ワイヤの緩めとクレーンの巻き上げとの速度が合わず、ワイヤに荷重がかかりすぎた。</p> <p>② ミドルシーブのフレームが角張っており、ワイヤに無理がかかった。</p> <p>③ オペレータが合図者の指示を無視。</p> <p>④ 吊り荷の近くに作業員がいた。</p>	
対策	<p>① オペレータは合図者の指示に従うこと。</p> <p>② 合図者は安全な見通しの良いところで合図する。</p> <p>③ ミドルシーブのつり方、つるワイヤ等十分に検討しておくこと。</p>			
				