

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	指の押潰れ	敷鉄板作業	バックホウ	
発生状況			要因	
<p>地盤が軟弱なので養生のため鉄板を敷いていた。 鉄板を敷き終わり、フックを外すため、ロープに指をかけていたところオペレータが吊り上げ操作をしたので、ロープとロープの間に左指をはさまれ、押しつぶされた。</p>			<p>① 合図の不徹底。 ② 作業の不慣れ。</p>	
対策	<p>① 玉掛け1トン未満特別教育が必要。 ② オペレータとの合図を確実に行う。</p>			