

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
輸送事故	電車をストップ	圧入機の運送	トラック	

発生状況	要因
<p>鋼矢板圧入機を積んだ10tトラックが電車のガード下を通り抜けようとしたところ、圧入機がガードに激突した。上り線のレールが曲がったほか、下り線のレールも枕木ごと浮き上がった。</p> <p>上り線は34分間ストップし、動き出してからも徐行を行うなど乗客27,000人に迷惑がかかった。</p>	<p>運送会社は同じ荷を積んで同じガードを通行したことがある。しかし事故後に荷台をみたら台棒が一本、荷の下に敷かれてあった。その厚さ4.5cmが計算外となったうえ（ガードとの差は2.5cmになった）、トラックのバウンドで接触するに至った。</p>

対策	① 高さの確認、運行経路の確認。
----	------------------

