

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転落	死亡	杭打機輸送	セミトレーラ	

発生状況	要因
<p>ビル建築工事の杭打ち工事が終わってのこと。杭打機を搬出するため、トレーラが道路上を現場ゲートへとバックで進入していた。作業員がトレーラ後部荷台に乗って誘導していたところ、トレーラが前進したはずみで転落してしまった。</p> <p>落ちた作業員は後輪と荷台の間に挟まれ死亡した。</p>	<p>不安定な車上で誘導を行っていた。</p>

対策	① 誘導は運転者の見える位置で車の移動方向から離れて合図をする。
----	----------------------------------

