

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
墜落	重傷	立杭からの搬出	40tクローラークレーン	
発生状況			要因	
クローラークレーンで路面開口部から部材を搬出中、クレーンオペレータに合図をしていた作業者が、足を踏み外して開口部から墜落し、負傷した。			① 狭い足場でありながら合図者は慎重を欠いた。	
対策	① 高所作業と同じように安全帯を使用する。 ② 墜落防止用のネットを装備する。			
				