

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	27才作業員右手2本骨折	シートパイル打設	25tラフタ	3年
発生状況			要因	
<p>圧入機のチャックにパイルを噛ませる際、パイルが振れ動き、圧入上下シリンダとパイルの間に中薬指をはさみ、第1関節を骨折した。</p>			<p>作業手順打合せ不備。</p>	
対策	① 玉掛合図の不徹底。			
				