


| 災害の型 | 災害の程度 | 当日の作業 | 対象機械 | 経験年数 |
|--|--------------------------------------|---------|---------------------------|------|
| 飛 来 | 29才・眼科通院4日 | オーガ同時削孔 | F. Pオーガ | 4年 |
| 発 生 状 況 | | | 要 因 | |
| <p>オーガを上昇させたとき、付着していた泥が作業員の目に直撃した。</p> | | | <p>① 落下する可能性を考慮しなかった。</p> | |
| 対 策 | <p>① 保護眼鏡を使用する。 ② 排土済かどうか確認。</p> | | | |
|  | | | | |