

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
墜落	53才作業員・手首骨折 1ヶ月半の重傷	組立作業	三点式杭打機	20年

発生状況	要因
<p>杭打機のリーダを27mにするため作業員が水平にしたリーダの上面でジョイント作業をしていたが、バランスを崩して地上に墜落した。</p> <p>地面が硬く左手で体をカバーしようとして転倒し、手首を複雑骨折した。</p>	<p>① 滑り止めの靴を使用。</p> <p>② 作業指示の不徹底。</p>

対策	① 作業指揮者が的確な判断に基づく指示を行う。
----	-------------------------

