

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	40才・左手指 複雑骨折負傷25日	回転埋設の 杭吊り	三点式杭打機	5年
発生状況			要因	
<p>掘削した孔にコンクリートパイプを沈設し、杭をつっている玉掛ワイヤを外すとき、杭頭に取り付けたチップと攪拌羽根に玉掛ワイヤをかけた。</p> <p>沈設した杭をつろうとしたときキリが振れ、玉掛ワイヤを押さえていた左手に当り負傷した。</p>			<p>① 正規の治具を使用しなかった。</p> <p>② 手順を省略し、安易な玉掛を行った。</p>	
対策	<p>① 正規の治具（回転キャップ）を使用する。</p> <p>② 作業手順を守る。</p>			
				