

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
飛 来	30才作業員・応急手当	本杭打設	三点式杭打機	4年

発 生 状 況	要 因
<p>中掘工法でスクリュ引抜き作業中スクリュ上の排土が落下し、地表の敷鉄板で跳ね、下廻り作業員のメガネのすき間をくぐりぬけ、左眼に付着した。 ただちに病院へ行き、洗浄して事なきを得た。</p>	<p>保護眼鏡を着用していない。</p>

対 策	<p>① 保護眼鏡を準備し、装着を指示する。 ② 仕事の慣れや、保護眼鏡自体の不便さ等から、使用を怠っている作業員に対し、改めて危険性を説明し、確実に着用するよう指導する。</p>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------

