

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
転倒	ブーム破損	積み込み作業	20tミニアースドリル機	

発生状況	要因
<p>工事が完了し、機械類を搬出することになった。積み込み場所は1/20の傾斜地で多少の不安があった。</p> <p>20tミニアースドリルを8t回送車で運搬しようとして、積み込み中クローラが道坂（ふね）を踏み外し、転落した。</p>	<p>① クローラシューが道坂（ふね）にのった時にスリップし転落した。</p>

対策	<p>① 20tトレーラを使用する。</p> <p>② 平地で積み込む。</p> <p>③ 道坂（ふね）の安定性を確認し、砂をまく。</p> <p>④ 1人作業をせず、誘導員をおく。</p>
----	---

