

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
墜落	海中落下	鉄板敷き	クローラクレーン	

発生状況	要因
<p>海岸での杭打ち工事に伴い養生鉄板を敷いていた。 玉掛け作業員が鉄板の後側にいたとき風が吹き、鉄板が前後に煽られ海中に転落した。</p>	<p>① 玉掛け作業員は鉄板の中央裏側にいた。鉄板が揺れると逃げ場がない。 ② オペレータからは合図も見えにくかった。</p>

対策	<p>① 鉄板の後側でなく、両端のどちらかに位置する。 ② オペレータと合図を明確に打合せする。</p>
----	--

