

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
飛 来	31才作業員 右膝骨折・2ヶ月	鉄板敷作業	バックホウ	4年
発生状況			要 因	
<p>杭打作業の段取り換えのため、鉄板をバックホウで敷き直し中、誤って地上の作業員の右膝に当り、骨折事故が発生した。</p>			<p>バックホウのオペと被災者との合図の不徹底、不注意による。</p>	
対 策	<p>① 安全作業のための合図不徹底。 ② ショベルの旋回半径内の立入り禁止。 ③ 用途替使用にも注意。</p>			
				