

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	重傷	クレーンの組付け作業	50tクローラクレーン	
発生状況			要因	
<p>ブームを34mまで繋ぎ起伏用レバーを操作し巻き上げた。</p> <p>ブーム角度が10°位るとき、起伏用のワイヤロープが切れ、ブームが落下し、作業中の作業員が重傷を負った。</p>			<p>① 起伏用ワイヤロープが損耗していた。</p>	
対策	<p>① ワイヤロープの使用頻度を考えてよく点検すること。</p> <p>② 毎日、月例の点検を確実に行う。</p> <p>③ 塩害、排気ガスお多い場所、錆び易い場所での作業の時は早めに交換する。</p> <p>④ ロープ油を湿布する。</p> <p>⑤ Aフレーム、ブライドルの各シーブ及びドラムで反転する箇所のロープは常に点検する。</p>			
				