

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	45才作業員 手の指骨折・足の甲打撲	杭打機の 積降し作業	登坂用具	20年

発生状況	要因
<p>杭打機を載せたトレーラが作業現場に到着し、荷降ろし場所へ誘導した。</p> <p>一刻も早く杭打機を降ろそうとしてトレーラに備付けの登坂用具（道板舟）を取外し、トレーラの運転手と一緒に用具を固定しようとした。しかし、鋼製の用具は重く、被災者の手が挟まれ、足の上にも落ちたため、手と足に負傷した。</p>	<p>① 慣れない仕事を安易な気持ちで手伝った。</p>

対策	<p>① 重い物体の設置、据付けの場合は注意を払う。</p> <p>② 不馴れな仕事はしない。</p>
----	---

