

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	打撲・3ヶ月の重傷	組付け作業	アースドリル機	
発生状況			要因	
<p>作業内容：アースドリル機を工事現場に搬入し、組付け作業を行っていた。</p> <p>事故状況：①ブーム組付けを済ませ、フロントフレームを補巻ウィンチのロープで支えケリーバの取付けを行っていた。</p> <p>②作業中にオペレータが補巻を自由落下にしたため、フロントフレームが落ち、作業員が下敷きとなり負傷した。</p>			<p>① 合図の不徹底。</p> <p>② オペレータの誤作動。</p> <p>③ 作業指揮者の指示が明確さを欠いた。</p>	
対策	<p>① フロントフレームの取付け作業をする場合は受け台を設置する。</p> <p>② オペレータがクラッチ操作をするときは、周囲の状況を確認する。</p> <p>③ 作業指揮者の訓練強化。</p>			
				