

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	31才作業員・足首骨折	山留材移動中	ラフタクレーン	3年
発生状況			要因	
<p>クレーンで山留機材を吊り、移動させようと横吊り用クランプを使用した。一本吊りで吊り上げ移動中に鋼材が落下、足に当り骨折した。</p>			<p>①鋼材吊り具が不適當であった。</p>	
対策	<p>① 鋼材を吊る場合はクランプを使用する。 ② 2点吊りする。</p>			
				