

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
落下	死亡	シートパイル打設	クローラクレーン バイブロハンマ	
発生状況			要因	
<p>バイブロハンマを巻き上げて旋回していたところ、巻き上げロープの末端が外れてフックとバイブロハンマが落下。 近くにいた作業員が死亡した。</p>			<p>① ロープ末端の処理が不適切。 ② 周囲の安全を未確認。</p>	
対策	<p>① フック、ワイヤロープなどの吊り具状態が正常であるか確認。 ② 末端の目視点検。</p>			
				