

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
はさまれ	46才作業員左足親指骨折	杭打機の解体	ラフタ式杭打機	23年

発生状況	要因
<p>杭打ち作業が完了し杭打機の解体をしていた。 最後のリーダを外すとき、隣においてあったリーダに当り、玉突きでそのリーダが玉掛作業者の左足を直撃し、骨折した。</p>	<p>① 玉掛作業者の合図を確認。 ② つり荷の下に足を入れない。</p>

対策	<p>① 合図の徹底。 ② 合図以外の操作をしない。</p>
----	------------------------------------

