

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
飛 来	軽 傷	シートパイルの 圧 入	圧 入 機	
発 生 状 況			要 因	
<p>現場に圧入機、油圧ユニットを搬入し、油圧ホースをジョイントする作業をしていた。</p> <p>油圧ユニットからホースをクレーンで吊り上げたところホースの撚りが戻り、下にいた作業員の頭にカップラが当り、打撲傷を受けた。</p>			<p>① 4本の油圧ホースの撚りが戻り、先端が回転した。</p> <p>② ホースの下側で不用意に作業していた。</p>	
対 策	<p>① 撚り戻しを常に注意する。</p> <p>② 戻りきった状況を確認の上作業する。</p>			
				