

災害の型	災害の程度	当日の作業	対象機械	経験年数
火傷	44才・左耳内部火傷	仮設棧橋施工	ガス切断	10年
発生状況			要因	
<p>仮設棧橋を施工中にプレス機取付けを行っていた。            ガス切断でH鋼に孔明けをしていたところ、鋼材の火の粉が左耳に入り火傷した。</p>			<p>① ガスバーナーの角度に注意しなかった。</p>	
対策	① 保護具（溶接用安全帽）を着用する。			
				